


通学路危険箇所 <個別表>

番 号	1
危険箇所・地域	東浪見小学校・東浪見こども園正門前交差点
要望事項	防護杭を設置してほしい
要望理由	信号待ちをしても防護杭がなく暴走車発生の場合は身を守るすべが無い。

地図及び写真



設置場所



通学路危険箇所 <個別表>

番 号	2
危険箇所・地域	たかはた付近カーブ
要望事項	カーブミラーの設置
要望理由	登校時下校時ともに見通しが悪く児童が危険な為。

地図及び写真



通学路危険箇所 <個別表>

番 号	3
危険箇所・地域	大村住宅付近、用水路脇の道路
要望事項	ガードレール・フェンスの設置もしくは草刈
要望理由	昨年度自転車を運転していた女子児童が用水路に落ちた事例もある為、早急な改善を希望する。

地図及び写真



通学路危険箇所 <個別表>

番 号	4
危険箇所・地域	綱田 田んぼ沿いの道
要望事項	防犯灯の設置
要望理由	近くに防犯灯が少なく、道も狭く危険な箇所である。

地図及び写真



