

# 通学路危険箇所対策要望書

東浪見小学校

番号	①
危険箇所・地域	東浪見小から海岸に向かう道路
要望事項	水田と歩道間のフェンスの設置
要望理由	周囲に遮蔽物がなく、また、水田と歩道間に何もないため、強風の日には児童が風であおられて水田に落ちることが毎年ある。

## 地図及び写真

