

通学路危険箇所対策要望書

東浪見小学校

番号	③
危険箇所・地域	東浪見小から（国道297）ローソンに向かう道路（左側）
要望事項	側溝の蓋の段差をなくす
要望理由	通学路であり、つまずいて転倒してしまう児童がいる。

地図及び写真



段差があり、危険



