

一宮町通学路危険箇所対策要望一覧（R2.8）

【一宮小学校】

NO.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	天道跨線橋の歩行者専用階段	老朽化により、階段に穴があいていたり、破損していて、危険である。	階段の補修	千葉県
②	舞台公演から海岸方面へ向かう町道	交通量もあり、道幅が狭い。また、歩道が無く危険である。	路面表示の引き直し	一宮町
③	八雲神社付近の道路	ブロック塀や垣根を低くして欲しい。	防犯指導	一宮町
④	玉前神社から吉野精肉店の道路	歩道が無く、狭くて危険な為。	歩道の整備	一宮町
⑤	丸島竹材店付近のカーブ	交通量も多く、歩行者にとって危険である為。	歩道の拡幅	千葉県・一宮町
⑥	旧山長交差点	道幅が狭く危険な為。	待機場所の対応	一宮町
⑦	望洋台から小林商店（ハンコ屋）の道路	国道で交通量が多く、街中に入るところで道幅が狭くなり、道路にはみ出したら危険な為。また、U字溝の隙間に足や傘を取られてしまう危険がある為。	歩道及びU字溝の整備	千葉県・一宮町
⑧	船頭給交差点から一宮学園	車両の通行量も多く、用水路に落下する危険性がある為。	歩道及びガードレールの整備	千葉県・一宮町

一宮町通学路危険箇所対策要望一覧（R2.8）

【東浪見小学校】

NO.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	東浪見小学校前交差点	信号待ちしている児童等に車が追突してくる可能性がある。	防護杭の設置	千葉県・一宮町
②	たかはた付近カーブ	登下校時ともに見通しが悪く児童が危険な為。	カーブミラーの設置 路面表示	一宮町
③	大村住宅付近用水路脇の道路	用水路にフェンスまたは、ガードレールが設置しておらず危険な為。	フェンス等の設置 草刈の実施	一宮町
④	綱田田んぼ沿い道	付近に防犯灯が少なく、道も狭く危険である。	防犯灯の設置	一宮町